RENO IRON SPINDLE HAND SCREWS.



Length of Jaw.	Opening of Jaw.	Size of Jaw.	Diameter of Screw.	List. per doz.
6	$5\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$x$1\frac{1}{2}$	$\frac{7}{16}$ Inch.	$5.50
8	$6\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$x$1\frac{1}{2}$	$\frac{7}{16}$ "	5.50
10	$7\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{8}$x$1\frac{5}{8}$	$\frac{7}{16}$ "	5.50
12	$8\frac{1}{2}$	$1\frac{5}{8}$x$1\frac{7}{8}$	$\frac{1}{2}$ "	6.50
14	$9\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$x2	$\frac{1}{2}$ "	7.50
16	$10\frac{1}{2}$	$1\frac{7}{8}$x$2\frac{1}{4}$	$\frac{9}{16}$ "	9.00
18	$11\frac{1}{2}$	$1\frac{7}{8}$x$2\frac{1}{2}$	$\frac{11}{16}$ "	12.00
20	13	$2\frac{1}{4}$x$2\frac{3}{4}$	$\frac{11}{16}$ "	14.00

Much greater pressure can be obtained with less power than with old style. They will outwear the old style three to one.